
QC PASS
- NI +
.1UF
ZI5V
2K
50.
1K
UA741
47K
1K
2K
ZI5V
HB886
10PF
100/25V.
15K
IN4148
47/25V.
IN4148
15K
100/25V.
BD139
BD140
500
+34V.
-34V.
0347-2120763
50 1W.
500 1W.
68 5W.
47K 5W.
68 5W.
500 1W.
50 1W.
MJ2955
OUT
G
2N3055
E B C + - C B E


QC PASS
- NI +
.1UF
ZI5V
2K
50.
1K
UA741
47K
1K
2K
ZI5V
HB886
10PF
100/25V.
15K
IN4148
47/25V.
IN4148
15K
100/25V.
BD139
BD140
500
+34V.
-34V.
0347-2120763
50 1W.
500 1W.
68 5W.
47K 5W.
68 5W.
500 1W.
50 1W.
MJ2955
OUT
G
2N3055
E B C + - C B E