



### Catatan:

1. Supply 5v s/d 12v DC
2. Pasang jumper satu saja, pada DOT atau BAR sesuai selera.  
DOT = Lampu led nyala satu per satu  
BAR = Lampu led nyala baris  
Atau bisa dipasang sakelar 3 kaki. Kaki tengah sakelar dihubungkan dengan pin 9 IC. Sisanya untuk DOT dan BAR
3. Variabel Resistor / trimpot (nilai 50K, kode 503) berfungsi untuk setting level lampu LED
4. Gunakan elco dengan voltase minimal 16v